



Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Engenharia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CASA LAR ESPERANÇA

ENDEREÇO: RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO, BAIRRO FLORESTA, IBATIBA-ES



Figura 01: Pintura degradada, com mofos.



Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Engenharia



Figura 02: Telhado danificado, com vazamentos, gerando infiltrações.



Figura 03: Infiltração nas paredes com azulejos e teto, cerâmica arranhada e danificada.



Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Engenharia



Figura 04: Piso danificado, desgastado e portas sem emassamento e pintura.



Figura 05: Parede com infiltração.



Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração

Divisão de Engenharia

Constatou-se em Visita técnica “*in loco*” que a edificação necessita de reparos como pontuados em relatório fotográfico e relacionados em planilha.

Ibatiba-ES, 20 de novembro de 2023.

Brisa Ribeiro Martinuzzo
Engenheira Civil
CREA-ES 043849/D